

ACHTUNG!!

### Bruch von Hakenlaschen

Bei den Bohrhakenlaschen „Red Point Arco“ (verzinkt), gekauft eben im Sportgeschäft Red Point – Ende Juli - , dürfte es zu einem schwerwiegenden Produktionsfehler gekommen sein. Die Laschen brechen bereits beim festschrauben (siehe Foto) rund um die Ankeröse!! Weitere weisen deutliche Bruchspuren auf und im inneren der Bruchstellen sind dunkle Materialbereiche auszumachen. Von 50 angebrachten Laschen sind 3 komplett gebrochen und 12 weisen deutlich erkennbare Risse im Material auf.

Wir denken es würde Sinn machen, in diversen Medien die Kletterer darauf aufmerksam zu machen.

Mit freundlichen Grüßen Peter Groß





